

Biegły Sądu Okręgowego
w Krakowie
d/s budowy, eksploatacji i wyceny
pojazdów samochodowych i ciągników
mgr inż. Marek Urbański
tel. 648-82-93

Kraków, dn.01-03-2018r.

OPINIA TECHNICZNA

dot. oszacowania wartości samochodów marki: - Mercedes Benz 914K, nr rej. KRA28761
- VW Transporter, nr rej. KRA68232
w sprawie sygn. akt KM 196/16, 1176/16, 152/17, 254/17, 282/17, 1126/17, 1838/17,
2143/17, 2144/17, KMS 241/17.

1. Podstawa opinii:

Zlecenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy Marcin Godyń Kancelaria Komornicza w Krakowie, sygn. Akt KM 868/13, 1922/17, 1939/17, 1940/14, 1941/17 z dnia 12-10-2017r. w związku z dokonaniem zajęciem ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi: Jania Janusz.

2. Zakres opinii:

- a/ nawiązanie kontaktu i oględziny pojazdu
- b/ identyfikacja pojazdu
- c/ spisanie danych technicznych i parametrów mających znaczenie przy wycenie samochodu
- d/ oszacowanie wartości samochodu

- ad.a/ Zgodnie ze zleceniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy dokonałem oględzin w/wymienionych samochodów w dniu 25-02-2018r. Oględziny przedmiotowych pojazdów dokonane w obecności właściciela samochodu, tj. P. Kazimierza Witek po wcześniej telefonicznym ustaleniu miejsca i terminu opisu pojazdu z dłużnikiem.
- Opis samochodu przeprowadziłem w miejscu parkowania wskazanym w zleceniu, tj. na terenie posesji nr 277 na osiedlu Murownia w miejscowości Wierzchowie. Równocześnie nadmieniam, że nie doszły do skutku oględziny ruchomości wymienionej w zleceniu jako naczepa Schmitz Gotha, nr rej. KRA1202P – w dniu oględzin nie było na terenie posesji, dłużnik oświadczył, że musi przedmiotową naczepę zlokalizować i wówczas skontaktuje się telefonicznie.
- ad.b/ W czasie dokonywanych czynności samochody otwarte, zostały udostępnione dowody rejestracyjne i kluczyki, które nie były konieczne ze względu na brak bądź niesprawność akumulatorów.
- Przystępując do opracowania niniejszej opinii przedstawiam dane techniczne omawianych pojazdów.

- I. Dane techniczne pierwszego samochodu zostały spisane zasadniczo na podstawie dokonanych oględzin przedmiotowego pojazdu oraz przy uwzględnieniu treści pisma CEPiK, dowodu rejestracyjnego i uzyskanych materiałów.

W związku z powyższym dane techniczne omawianego samochodu przedstawiają się następująco:

- samochód marki Mercedes Benz
- model 914 K 4x2 3150
- pojazd zarejestrowany jako ciężarowy
- wersja zabudowy: skrzynia (wym. dł. 385 x sze. 225 cm) + kiper
- miejsc siedzących 3 (kabina pojedyncza)
- nr rej. KRA28761
- rok produkcji 1993
- nr VIN: WDB6740441K029667
- silnik o poj. 5.958 ccm / moc 97 kW = 132 KM (nr 356901 10 309631)
- skrzynia biegów manualna
- rozstaw osi 3.100 mm
- masa własna = 4.325 kg
- nr dowodu rej. DR/BAH1107547
- data pierwszej rejestracji 21-09-1993r
- data pierwszej rejestracji w kraju 24-03-2009r
- badanie techniczne ważne do dnia 02-01-2019r (wg zaświadczenia, dowód rej. do wymiany))
- karta pojazdu AAB2203419
- wskazanie drogomierza = 106.508 km (wskazanie nieaktualne – wg dłużnika)
- lakier biały
- ogumienie: 235/75R17,5 Firestone FS400 (nr 3408, spękanie nie nadają się do dalszej eksploatacji)
- akumulator – całkowicie rozładowany

ad.c/ ponadto w pojeździe stwierdziłem:

- zamontowany hak tylny Rockinger
- kabina kierowcy – opisana reklamami z zewn., liczne ślady korozji podpowłokowej, szczególnie wzdłuż zawinięć blach, w otworach drzwiowych w oklicy progów
- skrzynia – miejscowe liczne uszkodzenia mechaniczne,
- nadkole tylne prawe – odkształcone, obtarte
- nadkole tylne lewe – uszkodzone mechanicznie, popękane
- obudowa akumulatora - poobrywana
- wewnątrz pojazd zaniedbany, zabrudzony
- rozerwane siedzenie kierowcy.

ad.d/ Mając na uwadze w/wymienione parametry pojazdu oraz aktualny rynek motoryzacyjny, wartość przedmiotowego samochodu marki Mercedes Benz 914 K (rok prod. 1993), nr rej. KRA28761 w dniu dzisiejszym oszacowałem na kwotę w wysokości: **W = 18.300,- pln**
/słownie:osiemnaścietysięcytrzysta 00/100 pln/ netto.

- II.** Dane techniczne drugiego samochodu zostały spisane zasadniczo na podstawie dokonanych oględzin przedmiotowego pojazdu oraz przy uwzględnieniu treści pisma CEPiK, dowodu rejestracyjnego i uzyskanych materiałów.

W związku z powyższym dane techniczne omawianego samochodu przedstawiają się następująco:

- samochód marki Volkswagen Transporter 1,9D
- model TR
- pojazd zarejestrowany jako ciężarowy
- wersja zabudowy: skrzynia (wym. 220 x 195 mm)
- miejsc siedzących 6 (kabina podwójna)
- nr rej. KRA68232
- rok produkcji 2000 (data ukończenia produkcji 28-01-2000r)
- nr VIN: WV1ZZZ70ZYH110265
- silnik o poj. 1.896 ccm / moc 50 kW (kod: ABL)
- skrzynia biegów manualna
- rozstaw osi = 3.320 mm
- masa własna = 1.690 kg
- nr dowodu rej. DR/BAN4722874
- data pierwszej rejestracji 10-02-2000r
- data pierwszej rejestracji w kraju 13-06-2011r
- badanie techniczne ważne do dnia 03-11-2018r (wg dowodu rejestracyjnego)
- karta pojazdu AAB5115771
- wskazanie drogomierza nieznane – wg dłużnika ca 220.000 km
- lakier żółty
- ogumienie: 195/70R15C Good Year Cargo Ultra Grip M+S (nr 4811)
- akumulator – akumulator całkowicie rozładowany.

ad.c/ ponadto w pojeździe stwierdziłem:

- liczne uszkodzenia mechaniczne ze śladami korozji podpowłokowej na elementach skrzyni
- wewn. pojazd zaniedbany
- rozerwane poszycia siedzenia pasażera i oparcia kierowcy
- zamontowany radioodtwarzacz Grundig

ad.d/ Mając na uwadze w/wymienione parametry pojazdu oraz aktualny rynek motoryzacyjny, wartość przedmiotowego samochodu marki VW Transporter 1,9D (rok prod. 2000), nr rej. KRA68232 w dniu dzisiejszym oszacowałem na kwotę w wysokości: **W = 7.100,- pln**
/słownie:siedemtyśięcysto 00/100 pln/ netto.

Reasumując, w dniu dzisiejszym oszacowałem wartości przedmiotowych pojazdów odpowiednio:

W = 18.300,- pln /słownie:osiemnaśiętysięcytrzysta 00/100 pln/ netto w przypadku samochodu marki Mercedes Benz 914 K (rok produkcji 1993), nr rej. KRA28761

**W = 7.100,- pln /słownie:siedemtysięcy sto 00/100 pln/ netto w przypadku samochodu
marki VW Transporter 1.9D (rok produkcji 2000), nr rej. KRA68232.**

Na tym zakończono.

Załącznik - materiał fotograficzny (12 zdjęć)
płyta CD.