

Biegły Sądu Okręgowego
w Krakowie
d/s budowy, eksploatacji i wyceny
pojazdów samochodowych i ciągników
mgr inż. Marek Urbański
tel. 648-82-93

Kraków, dn.30-08-2017r.

OPINIA TECHNICZNA

dot.oszacowania wartości samochodu marki Skoda Fabia 1.4 Active, nr rej. KR295VL
w sprawie sygn. akt KM 990/17, 1196/17.

1. Podstawa opinii:

Zlecenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy Marcin Godyń Kancelaria Komornicza w Krakowie, sygn. akt KM 990/17, 1196/17 z dnia 11-08-2017r. w związku z dokonaniem zajęciem ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi: Cierniak Maria.

2. Zakres opinii:

- a/ oględziny pojazdu
- b/ identyfikacja pojazdu
- c/ spisanie danych technicznych i parametrów mających znaczenie przy wycenie samochodu
- d/ oszacowanie wartości samochodu

- ad.a/ Zgodnie ze zleceniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy dokonałem oględzin w/wymienionego samochodu w dniu 26-08-2017r. Wykonana seria telefonów do dłużnika nie przyniosła rezultatu – nie odbierał lub poza zasięgiem i nie oddzwonił, w następnych dniach po dokonanych oględzinach pojazdu sytuacja z telefonem identyczna.
- W związku z powyższym udałem się pod wskazany w zleceniu adres dłużnika – omawiany samochód zaparkowany wzdłuż ulicy Krowoderskich Zuchów po drugiej stronie naprzeciw ostatniej klatki bloku nr 23, w kolejnych dniach samochód zaparkowany w taki sam sposób i w tym samym miejscu.
- W trakcie wizyty podany telefon nie był odbierany, pod wskazanym w zleceniu adresem nikt nie reagował na dźwięk domofonu.
- W tej sytuacji opis pojazdu dokonany tylko z zewnątrz (zamknięty) i bez uwzględnienia dowodu rejestracyjnego.
- ad.b/ W czasie dokonywanych czynności samochód zamknięty, brak kluczy i dowodu rejestracyjnego, dłużnik nieobecny przy wykonywanych czynnościach.

Dane techniczne omawianego samochodu zostały spisane zasadniczo na podstawie dokonanych oględzin przedmiotowego pojazdu oraz przy uwzględnieniu przesłanego pisma CEPiK i uzyskanych materiałów wg nr VIN (widoczny na podszybiu po stronie kierowcy).

W związku z powyższym dane techniczne omawianego samochodu przedstawiają się następująco:

- samochód marki Skoda Fabia 1,4 16V
- nr rej. KR295VL
- wersja nadwozia combi
- wersja wyposażenia Active
- nr VIN: TMBJX46Y884019212 (odczytany z natury)
- rok produkcji 2007 (data ukończenia produkcji 18-07-2007r)
- MR' 2008
- silnik o poj. 1.390 ccm / moc 59 kW = 80 KM (kod silnika BUD)
- skrzynia biegów manualna (5)
- nr dowodu rej. - nieznany
- data pierwszej rejestracji 13-09-2007r.
- nr karty pojazdu - nieznany
- wskazanie drogomierza – nieznane
- lakier metalik (nrF8h)
- ogumienie: 165/70R14 81T Kleber Kristal P (M+S)
- wyposażenie pojazdu na podstawie nr VIN obejmuje: ABS, AIR(2), ELS(2), KLM, KOM, IMM, SWO, WYC, ZMK, relingi dachowe czarne, czujnik parkowania tył.

ad.c/ ponadto w pojeździe stwierdziłem:

- zderzak przedni - miejscowe obtarcie lakieru na narożu lewym i prawym
- zderzak tylny – miejscowe obtarcie lakieru na prawym narożu, zarysowany w części środkowej po stronie lewej
- błotnik tylny prawy – miejscowe zarysowanie poszycia wzdłuż pojazdu, w części dolnej
- drzwi przednie lewe – poniżej lusterka zarysowanie lakieru ze śladami korozji
- lusterko zewn. prawe – miejscowo zarysowana obudowa
- brak wykończeń relingów dachowych w części tylnej
- brak kołpaków.

ad.d/ Mając na uwadze w/wymienione parametry pojazdu oraz aktualny rynek motoryzacyjny, wartość przedmiotowego samochodu marki Skoda Fabia 1.4 16V combi w wersji Active, nr rej. KR295VL (rok prod. 2007) w dniu dzisiejszym oszacowałem na kwotę w wysokości: **W = 10.500,- pln** /słownie:dziesięćtysięcypięćset 00/100 pln/ **brutto**, oczywiście przy założeniu, że samochód jest sprawny technicznie i posiada ważny przegląd rejestracyjny.

Na tym zakończono.

Zał. - materiał fotograficzny (6 zdjęć)

- płyta CD